



Badevandsprofil - Vraget

| | |
|---------------------------|---|
| Klassifikation 2019 - God | Odsherred Kommune Center for Miljø og Teknik Nyvej 22 4573 Højby Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk |
|---------------------------|---|



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Medlemsstat | Danmark |
| Kommune | Odsherred Kommune |
| DKBW nr. | 1104 |
| Station nr. | 3 |
| Station navn | Vraget |
| DKBW navn kort | Vraget |
| Hydrologisk reference | M |
| UtmX | 649.360 |
| UtmY | 6.184.910 |
| Reference net | EUREF89 |
| UTM zone | 32 |

Klassifikation - God

Badevandet er klassificeret, iflg. BEK 917, som: Udmærket kvalitet (opgjort på basis af data fra 2016-2019).

Følgende klassifikationer er mulige: udmærket -, god -, tilfredsstillende -, og ringe kvalitet.

Fysiske forhold

Badestedet er beliggende i den sydlige del af Fårevejle. Her findes en fin sandstrand og strandens udstrækning fremgår af kortet nedenfor (Fig. 1). Stranden er ca. 300 meter lang og består af et område af sand der er ca. 15 meter bredt. Der er, ved prøvetagningsstedet, ca. 48 m ud til ½ meters dybde og 190 meter til 2 meters dybde (aflæst på søkort).



|  Vandprøven bliver taget her Sampling site Die Wasserprobe wird hier entnommen | |  Parkeringsplads Parking Parkplatz | |
|--|---|--|---|
| 2 |  Toilet Toilet Toilettten | 8 |  Affaldssortering Recycling Sortierung |
| 3 |  Telefon Telephone Telefon | 9 |  Prøvetagningspunkt Sampling site Die Wasserproben stelle |
| 4 |  Livredningsudstyr Life saving equipment Lebensrettungsaussteuer | 10 |  Drikkevand Drinking water Trinkwasser |
| 5 |  Førstehjælpsudstyr First aid equipment Einrichtungen für erste Hilfe | | |
| 6 |  Skraldespande Litter bins Ordnung für Abfälle | | |

Fig. 1. Oversigtskort over Vraget, med information om diverse faciliteter.

Geografiske forhold

Man kommer til badestedet ved at køre ud af Vindekilde Strandvej. Ved nr. 19 findes en parkeringsplads, med skraldespande og affaldssortering. I nærheden af parkeringspladsen findes en informationstavle, borde, bænke og toiletfaciliteter. En bred sti fører ud til vandet. Ved stranden findes der skraldespande, telefon, livrednings- og førstehjælpsudstyr.

Badestedet ligger i et naturbeskyttet område (efter §3 i Naturbeskyttelsesloven).

Hydrologiske forhold

Vandet er brakvand (en blanding af salt og ferskt vand).
Strømretningen er varierende, men oftest fra syd (Fig. 2).




Fig. 2. Grafisk fremstilling over de registrerede strømretninger fra 2011-2019

Kilder til fækal forurening

Godt 2 km syd for badestedet udløber et stort vandløb (Hørve-Dragskanalen), der modtager spildevand fra spredt bebyggelse. Ca. 250 meter nord for badestedet udløber yderligere et vandløb, der ligeledes modtager spildevand fra spredt bebyggelse og inde i revlen udløber et vandløb (Fig. 3).

Vraget er til tider spildevandsbelastet. De fleste overskridelser, er målt ved strømretningen fra syd og syd-vest og har sammenfald med overskridelser på Sanddobberne strand (syd for badestedet).

Forurenings varighed vil afhænge af omfanget af forureningen og af strøm- og vejrforhold, men i betragtning af de relativt lave koncentrationer i de konstaterede forureninger, vil varigheden i sommerperioden normalt være kort (1-3 dage, afhængig af vejr, strøm og vind). En stor mængde nedbør, kan umiddelbart kun delvis forklare overskridelserne (Fig. 4).

Odsherred Spildevandsplan har indsatser i forhold til kloakering og etablering af egne renseløsninger i oplandet, for at mindske risikoen for forurening af badevandet.




Fig. 3.
Oversigtskort over de registrerede udløb i nærheden af bade stedet.

Blå = åbent vandløb, rød = dræn.

Cyanobakterier, fytoplankton og makroalger

Risiko for cyanobakterier/blågrønalger og fytoplanktonvækst er lav.
Risiko for makroalgevækst er middel.

Badning frarådes hvis vandet er uklart, og fødderne ikke kan ses, når vandet når til knæene. Opleves dette, tilrådes det at skylle efter med rent vand. Det frarådes i øvrigt, at lade børn lege eller bade i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden (giftstoffer kan dannes i rådende alger og bakterier kan overleve i længere tid).

Forvaltningsforanstaltninger

Da badevandskvaliteten er klassificeret som udmærket, er der ikke igangsat foranstaltninger til reduktion af fækale forureninger. Odsherred Kommune opsætter information på stranden om:

1. Klassifikationen af badevandet,
2. En beskrivelse af badevandet, og
3. En angivelse af, hvor mere information kan forefindes

Anden forurening

Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forureninger som lejlighedsvis kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Odsherred Kommune (Tlf. 59 66 60 08) hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer. Ved prøveudtagning (minimum 4 gange per år) udføres tilsyn med sandstranden.

Varsling

Risiko for forurenede badevand varsles på stranden informationsstander.

Revision m.v.

Badevandsprofilen er udarbejdet marts 2011 med efterfølgende løbende opdatering. Klassifikationen revideres hvert år i oktober måned.

Tilføjelser mv.

Såfremt Du har tilføjelser, rettelser, opdateringer, kommentarer eller andet til profilen, bedes du kontakte Odsherred Kommunes Vandteam, Center for Miljø og Teknik på tlf.: 59 66 60 08 eller skrive en e-mail til: vand@odsherred.dk

Mere information findes her:

<http://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fritid/ud-i-naturen/adgang-til-naturen/strande-og-badevand>