



Badevandsprofil - Gudmindrup Lyng

Klassifikation 2018 - Udmærket



Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby
Tlf: 59 66 60 08
E-mail: vand@odsherred.dk
Hjemmeside: www.odsherred.dk



Medlemsstat	Danmark
Kommune	Odsherred Kommune
DKBW nr.	1199
Station nr.	20
Station navn	Gudminderup lyng
DKBW navn kort	Gudminderup lyng
Hydrologisk reference	M
UtmX	657.818
UtmY	6.198.613
Reference net	EUREF89
UTM zone	32

Klassifikation - Udmærket

Badevandet er klassificeret, iflg. BEK 917, som: **Udmærket kvalitet** (opgjort på basis af data fra 2016-2019).

Følgende klassifikationer er mulige: udmærket -, god -, tilfredsstillende -, og ringe kvalitet.

Fysiske forhold

Badestedet er beliggende lige nord for Korevlerne ved kommunens største sommerhusområde, Lyngen. Her findes en fin sandstrand og strandens udstrækning fremgår af kortet nedenfor (Fig. 1). Stranden er ca. 500 meter lang og består af et område af sand der er ca. 30 meter bredt. Der er, ved prøvetagningsstedet, ca. 20 m ud til $\frac{1}{2}$ meters dybde, over 50 m til én meters dybde og 150 meter til 2 meters dybde (aflæst på søkort).



1		Information, Her står du Information Information	8		Parkeringsplads Parking Place Parkplatz
2		Toilet Toilet Toiletten	9		Handicaptollet Toilet for disabled people Toilette für Behinderte
3		Nød telefon Telephone Telefon	10		Drikkevand Drinking water Trinkwasser
4		Livredningsudstyr Life saving equipment Lebensrettungsaussteuer	11		Evt. livredder Maybe lifeguard Vielleicht Lebensretter
5		Førstehjælpsudstyr First aid equipment Einrichtungen für erste Hilfe	12		KYST & STRAND Mærkningsordning for Odsherred Kommunes strande
6		Skraldespande Litter bins Ordnung für Abfälle	13		Prøveudtagningspunkt Sampling site Die Wasserproben stelle
7		Affaldssortering Recycling Sortierung			

Fig. 1. Oversigtskort over Gudmindrup Lyng, med information om diverse faciliteter.

Geografiske forhold

Man kommer til badestedet ved at køre ud af Gudmindrup strandvej. For enden findes en parkeringsplads med informationstavle, det blå flag, toiletter, handikaptoilet, affaldssortering og skraldespande. På stranden findes telefon, skraldespande, livrednings- og førstehjælpsudstyr, samt eventuelt livredder.

Badestedet er beliggende i et naturbeskyttet område (efter §3 i naturbeskyttelsesloven), med sommerhuse i baglandet.

Hydrologiske forhold

Vandet er brakvand (en blanding af salt og ferskt vand).

Strømretningen er varierende, men kommer oftest fra Nord eller Syd (Fig. 2).




Fig. 2. Grafisk fremstilling over de registrerede strømretninger fra 2007-2010

Kilder til fækal forurening

Der findes en del udløb omkring badestedet (Fig. 3). De modtager spildevand fra forskellige kilder, samt overløb fra fælleskloak. Imidlertid er der meget sjældent registreret overskridelser på Gudmindrup Lyng og når der er, er det små overskridelser. Forurenings varighed vil afhænge af omfanget af forureningen og af strøm- og vejrforhold, men i betragtning af de relativt lave koncentrationer i de konstaterede forureninger, vil varigheden i sommerperioden normalt være kort (1-3 dage, afhængig af vejr, strøm og vind). En stor mængde nedbør, kan umiddelbart kun delvist forklare overskridelserne (Fig. 4).



Fig. 3. Oversigtskort over de registrerede udløb i nærheden af badestedet

Cyanobakterier, fytoplankton og makroalger

Risiko for cyanobakterier/blågrønalg og fytoplanktonvækst er lav.

Risiko for makroalgevækst er middel.

Badning frarådes hvis vandet er uklart, og fødderne ikke kan ses, når vandet når til knæene. Opleves dette, tilrådes det at skylle efter med rent vand. Det frarådes i øvrigt, at lade børn lege eller bade i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden (giftstoffer kan dannes i rådende alger og bakterier kan overleve i længere tid).

Forvaltningsforanstaltninger

Da der stort set aldrig er overskridelser på Gudmindrup Lyng og da vandkvaliteten er klassificeret som værende udmærket, er der ikke igangsat foranstaltninger til reduktion af fækale forureninger. Odsherred Kommune opsætter information på stranden om:

1. Klassifikationen af badevandet,
2. En beskrivelse af badevandet, og
3. En angivelse af, hvor mere information kan forefindes

Anden forurening

Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forureninger som lejlighedsvis kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Odsherred Kommune

(Tlf. 59 66 60 08) hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer.

Varsling

Risiko for forurenede badevand varsles på strandens informationsstander.

Revision m.v.

Badevandsprofilen er udarbejdet marts 2011 med efterfølgende løbende opdatering. Klassifikationen revideres hvert år i oktober måned.

Tilføjelser mv.

Såfremt Du har tilføjelser, rettelser, opdateringer, kommentarer eller andet til profilen, bedes du kontakte Odsherred Kommunes Vandteam på tlf.: 59 66 60 08 eller skrive en e-mail til: vand@odsherred.dk